

**Regione Basilicata**
**COMUNE DI: RIONERO IN VULTURE**
**LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11  
ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA  
PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE**

Programma per il reinvestimento dei fondi disponibili a seguito della revoca di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 26.05.2020 - Interventi di rifunzionalizzazione alloggi per la relativa consegna agli aventi diritto - Comuni vari - Delibera dell'Amministratore Unico n. 29 del 06/07/2020  
Disposizione Dirigenziale n.2/2023 del 26.10.2023

Responsabile del Procedimento:  
ing. Michele GERARDI


Progettista:  
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

**UNITA' DI DIREZIONE : INTERVENTI COSTRUTTIVI - MANUTENZIONE - RECUPERO - ESPROPRI**


elaborato:		intervento di:	
2.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
	RIONERO IN VULTURE		
ARCHITETTURA	U.I. n.1656 - Via M. Prezioso n.17		
* INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
* ELABORATI GRAFICI			
* DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
	DATA	SCALA	
REDATTO	aprile 2024	1:1.000/100/50	
VERIFICATO			
APPROVATO			


# Comune di RIONERO IN VULTURE

U.I. n.1656 - Via M. Prezuso n.17 - NCEU - Foglio 19 - P.Ila 762 - Sub.9





(H = 2,80)









# PIANO SECONDO

## PIANTA QUOTATA STATO ATTUALE

(H = 2,80)

### LEGENDA


-  Tubazione gas a vista (cucina/caldaia) da rimuovere
-  Caldaia murale a gas asportata
-  Rivestimento esistente (h=1,60 mt.) da rimuovere
-  Foro di ventilazione cucina esistente (2)
-  Attacchi idrici cucina da rifare










# PIANO SECONDO

## PIANTA QUOTATA INTERVENTI

(H = 2,80)



### LEGENDA

-  Bagno da rifare totalmente
-  Pavimenti da pulire e lucidare
-  Tubazione gas a vista (caldaia/cucina) da rifare
-  Caldaia murale a gas metano nuova a condensazione
-  Rivestimento cucina (h=1,80 mt.) da fare
-  Rifacimento attacchi idrici cucina
-  Sostituzione serratura porta blindata di ingresso

N.B. Gli infissi sono in ferro e vetro singolo da sostituire, compreso cassonetti ed avvolgibili. Impianto Elettrico da revisionare ivi compresa sostituzione di frutti e comandi non a norma




Foto n.1 - Porta ingresso alloggio (da sostituire serratura)



Foto n.2 - Soggiorno





Foto n.3 - Cucina



Foto n.4 - Camera da letto



Foto n.5 - Corridoio



Foto n.6 - Alloggiamento caldaia (su veranda)





Foto n.7 - Pranzo (balcone su veranda)



Foto n.8 - Veranda



Foto n.7 - Bagno 1



Foto n.8 - Bagno 2