

Regione Basilicata
COMUNE DI: RIONERO IN VULTURE
**LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11
ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA
PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE**

Programma per il reinvestimento dei fondi disponibili a seguito della revoca di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 26.05.2020 - Interventi di rifunzionalizzazione alloggi per la relativa consegna agli aventi diritto - Comuni vari - Delibera dell'Amministratore Unico n. 29 del 06/07/2020
Disposizione Dirigenziale n.2/2023 del 26.10.2023

Responsabile del Procedimento:
ing. Michele GERARDI


Progettista:
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

UNITA' DI DIREZIONE : INTERVENTI COSTRUTTIVI - MANUTENZIONE - RECUPERO - ESPROPRI


elaborato:		intervento di:	
2.7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
	RIONERO IN VULTURE		
ARCHITETTURA	U.I. n.4323 - Via L. Sinisgalli n.1		
* INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
* ELABORATI GRAFICI			
* DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
	DATA	SCALA	
REDATTO	aprile 2024	1:1.000/100/50	
VERIFICATO			
APPROVATO			


Comune di RIONERO IN VULTURE

U.I. n.4323 - Via L. Sinisgalli n.1 - NCEU - Foglio 18 - P.IIa 1286 - Sub.3



PIANO TERRA - PIANTA QUOTATA

(H = 2,80)




LEGENDA










- Tubazione gas a vista cucina/caldaia esistente
- Foro di ventilazione esistenti (2)
- Tubaz. mandata e ritorno collettore/radiatori
- Caldaia murale a gas (da sostituire)
- Rivestimento esistente (h=1,60 mt.)
- Allaccio calda/fredda e Scarico Lavandino cucina esistenti
- Veranda realizzata abusivamente da rimuovere

PIANO TERRA - PIANTA INTERVENTI

(H = 2,80)



LEGENDA

-  Bagni da rifare totalmente
-  Tubazione gas (caldaia/cucina) da realizzare a vista
-  Tubazione verticale gas esterna da realizzare
-  Caldaia murale a gas a condensazione nuova
-  Foro di ventilazione da fare (2)
-  Rivestimento da rifare (h=1,80 mt.)
-  Allaccio calda/fredda e Scarico Lavandino cucina esistenti
-  Ripristino parapetto balcone a seguito di rimozione veranda
-  Sostituzione porta di ingresso esistente con Porta Blindata

N.B. Gli infissi sono in legno e vetro doppio con cassonetto non isolato (da revisionare)
Impianto Elettrico da revisionare ivi compresa sostituzione di frutti e comandi non funzionanti



Foto n.1 - Porta di ingresso da sostituire



Foto n.2 - Corridoio



Foto n.3 - Cucina



Foto n.4 - Veranda abusiva da rimuovere



Foto n.5 - Bagno da rifare completamente



Foto n.6 - WC da rifare completamente



Foto n.7 - Caldaia a gas da sostituire