

**Regione Basilicata**
**COMUNE DI: RIONERO IN VULTURE**
**LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11  
ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA  
PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE**

Programma per il reinvestimento dei fondi disponibili a seguito della revoca di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 26.05.2020 - Interventi di rifunzionalizzazione alloggi per la relativa consegna agli aventi diritto - Comuni vari - Delibera dell'Amministratore Unico n. 29 del 06/07/2020  
Disposizione Dirigenziale n.2/2023 del 26.10.2023

Responsabile del Procedimento:  
ing. Michele GERARDI

Progettista:  
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

**UNITA' DI DIREZIONE : INTERVENTI COSTRUTTIVI - MANUTENZIONE - RECUPERO - ESPROPRI**


elaborato:		intervento di:	
2.4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
	RIONERO IN VULTURE		
ARCHITETTURA	U.I. n.2491 - Via A. Spinelli n.3		
* INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
* ELABORATI GRAFICI			
* DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
	DATA	SCALA	
REDATTO	aprile 2024	1:1.000/100/50	
VERIFICATO			
APPROVATO			




U.I. n.2491 - Via A. Spinelli n.3 - NCEU - Foglio 19 - P.IIa 773 - Sub.12




[illegible]

# PIANO SECONDO - PIANTA QUOTATA

(H = 2,80)




## LEGENDA

-  Tubazione gas a vista cucina/caldaia) da rimuovere
-  Caldaia murale a gas esistente da sostituire
-  Rivestimento esistente (h=1,60 mt.) da rimuovere












# PIANO SECONDO - PIANTA INTERVENTI

(H = 2,80)



## LEGENDA

- |   |   |
|---|---|
|  | Bagno da rifare totalmente  |
|  | Pavimenti da rifare totalmente  |
|  | Tubazione gas (caldaia/cucina) da realizzare a vista  |
|  | Tubazione verticale gas esistente da misuratore   |
|  | Caldaia murale a gas esistente da sostituire  |
|  | Foro di ventilazione da fare (2)  |
|  | Rivestimento cucina nuovo (h=1,80 mt.)  |
|  | Allaccio calda/fredda e Scarico Lavandino cucina<br>(eliminare gruppo a muro e modificare attacchi) |
|  | Sostituzione porta di ingresso con porta blindata   |

N.B. Gli infissi sono in ferro e vetro singolo da sostituire, compreso cassonetti ed avvolgibili. Impianto Elettrico da revisionare ivi compresa sostituzione di frutti e comandi non a norma