

Regione Basilicata
COMUNE DI: RIONERO IN VULTURE
**LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11
ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA
PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE**

Programma per il reinvestimento dei fondi disponibili a seguito della revoca di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 26.05.2020 - Interventi di rifunzionalizzazione alloggi per la relativa consegna agli aventi diritto - Comuni vari - Delibera dell'Amministratore Unico n. 29 del 06/07/2020
Disposizione Dirigenziale n.2/2023 del 26.10.2023

Responsabile del Procedimento:
ing. Michele GERARDI


Progettista:
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

UNITA' DI DIREZIONE : INTERVENTI COSTRUTTIVI - MANUTENZIONE - RECUPERO - ESPROPRI


elaborato:		intervento di:	
2.8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
	RIONERO IN VULTURE		
ARCHITETTURA	U.I. n.15168 - Piazza A. Foscolo n.1		
* INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
* ELABORATI GRAFICI			
* DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
	DATA	SCALA	
REDATTO	aprile 2024	1:1.000/100/50	
VERIFICATO			
APPROVATO			



Comune di RIONERO IN VULTURE

U.I. n.15168 - Piazza A. Foscolo n.1 - NCEU - Foglio 18 - P.Ila 2606 - Sub.13







PIANO PRIMO - PIANTA QUOTATA

(H = 2,80)





LEGENDA






-  Tubazione gas a vista cucina/caldaia esistente
-  Foro di ventilazione esistenti (2)
-  Caldaia murale a gas (da sostituire)
-  Allaccio calda/fredda e Scarico Lavandino cucina esistenti

PIANO PRIMO - PIANTA INTERVENTI

(H = 2,80)



LEGENDA

-  Tubazione gas a vista cucina/caldaia esistente
-  Foro di ventilazione esistenti (2)
-  Caldaia murale a gas (da sostituire)
-  Allaccio calda/fredda e Scarico Lavandino cucina esistenti
-  Sostituzione porta di ingresso esistente con Porta Blindata

N.B. Gli infissi sono in legno e vetro doppio con cassonetto non isolato (da revisionare). L'Impianto Elettrico è da revisionare compresa la sostituzione di frutti e comandi non funzionanti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



