

**Regione Basilicata**
**COMUNE DI: RIONERO IN VULTURE**
**LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11  
ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA  
PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE**

Programma per il reinvestimento dei fondi disponibili a seguito della revoca di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 26.05.2020 - Interventi di rifunzionalizzazione alloggi per la relativa consegna agli aventi diritto - Comuni vari - Delibera dell'Amministratore Unico n. 29 del 06/07/2020  
Disposizione Dirigenziale n.2/2023 del 26.10.2023

Responsabile del Procedimento:  
ing. Michele GERARDI

Progettista:  
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO


**UNITA' DI DIREZIONE : INTERVENTI COSTRUTTIVI - MANUTENZIONE - RECUPERO - ESPROPRI**


elaborato:		intervento di:	
2.5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
	RIONERO IN VULTURE		
ARCHITETTURA	U.I. n43108 - Via L. Sinisgalli n.2		
* INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
* ELABORATI GRAFICI			
* DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
	DATA	SCALA	
REDATTO	aprile 2024	1:1.000/100/50	
VERIFICATO			
APPROVATO			




# Comune di RIONERO IN VULTURE

U.I. n.4310 - Via L. Sinisgalli n.2 - NCEU - Foglio 18 - P.IIa 1292 - Sub.44









# PIANO PRIMO - PIANTA QUOTATA

(H = 2,80)











## LEGENDA

-  Tubazione gas a vista cucina/caldaia) da rimuovere
-  Radiatori in ghisa esistenti (da verniciare)
-  Tubaz. mandata e ritorno collettore/radiatori
-  Collettore esistente
-  Caldaia murale a gas esistente da sostituire
-  Rivestimento esistente (h=1,60 mt.) da rimuovere

# PIANO PRIMO - PIANTA QUOTATA

(H = 2,80)

## LEGENDA

-  Bagno da rifare totalmente
-  Tubazione gas (caldaia/cucina) da realizzare a vista
-  Tubazione verticale gas esterna da realizzare
-  Caldaia murale a gas a condensazione nuova
-  Foro di ventilazione esistente (2)
-  Rivestimento cucina nuovo (h=1,80 mt.)
-  Allaccio calda/fredda e Scarico Lavandino cucina esistenti
-  Sostituzione porta di ingresso esistente con Porta Blindata

N.B. Gli infissi sono in legno e vetro doppio con cassonetto non isolato (da revisionare)  
Impianto Elettrico da revisionare ivi compresa sostituzione di frutti e comandi non funzionanti

