

Regione Basilicata
COMUNE DI: RIONERO IN VULTURE
**LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11
ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA
PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE**

Programma per il reinvestimento dei fondi disponibili a seguito della revoca di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 26.05.2020 - Interventi di rifunzionalizzazione alloggi per la relativa consegna agli aventi diritto - Comuni vari - Delibera dell'Amministratore Unico n. 29 del 06/07/2020
Disposizione Dirigenziale n.2/2023 del 26.10.2023

Responsabile del Procedimento:
ing. Michele GERARDI


Progettista:
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

UNITA' DI DIREZIONE : INTERVENTI COSTRUTTIVI - MANUTENZIONE - RECUPERO - ESPROPRI


elaborato:		intervento di:	
2.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
	RIONERO IN VULTURE		
ARCHITETTURA	U.I. n.2488 - Via A. Spinelli n.3		
* INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
* ELABORATI GRAFICI			
* DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
	DATA	SCALA	
REDATTO	aprile 2024	1:1.000/100/50	
VERIFICATO			
APPROVATO			


Comune di RIONERO IN VULTURE

U.I. n.2488 - Via A. Spinelli n.3 - NCEU - Foglio 19 - P.Illa 773 - Sub.9






PIANO SECONDO - PIANTA QUOTATA

(H = 2,80)




LEGENDA








-  Tubazione gas a vista (cucina/caldaia) esistente
-  Caldaia murale a gas esistente da sostituire
-  Rivestimento esistente (h=1,60 mt.)

PIANO SECONDO - PIANTA INTERVENTI

(H = 2,80)



LEGENDA

-  Bagno con pezzi igienici da re-installare (asportati)
-  Pavimenti da trattare/lucidare
-  Tubazione gas a vista (caldaia/cucina) da rifare
-  Rivestimento cucina (h=1,80 mt.) da fare
-  Caldaia murale a gas da re-installare (asportata)
-  Allaccio calda/fredda e Scarico Lavandino cucina (eliminare gruppo a muro e modificare attacchi)
-  Sostituzione porta di ingresso con porta blindata

N.B. Gli infissi sono in ferro e vetro singolo da sostituire, compreso cassonetti ed avvolgibili. Impianto Elettrico da revisionare ivi compresa sostituzione di frutti e comandi non a norma



Foto n.1 - Porta ingresso alloggio da sostituire



Foto n.2 - Infissi in ferro e vetro singolo da sostituire



Foto n.3 - Soggiorno




Foto n.4 - Vista cucina



Foto n.3 - Soggiorno



Foto n.4 - Vista camera da letto