

Regione Basilicata
COMUNE DI: RIONERO IN VULTURE
**LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.11
ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ATER DI POTENZA
PER SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE**

Programma per il reinvestimento dei fondi disponibili a seguito della revoca di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 26.05.2020 - Interventi di rifunzionalizzazione alloggi per la relativa consegna agli aventi diritto - Comuni vari - Delibera dell'Amministratore Unico n. 29 del 06/07/2020
Disposizione Dirigenziale n.2/2023 del 26.10.2023

Responsabile del Procedimento:
ing. Michele GERARDI


Progettista:
geom. Aldo NOTAR FRANCESCO

UNITA' DI DIREZIONE : INTERVENTI COSTRUTTIVI - MANUTENZIONE - RECUPERO - ESPROPRI


elaborato:		intervento di:	
2.1		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
		RIONERO IN VULTURE	
ARCHITETTURA		U.I. n.1643 - Via M. Prezioso n.2	
* INQUADRAMENTO TERRITORIALE			
* ELABORATI GRAFICI			
* DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
	DATA	SCALA	
REDATTO	aprile 2024	1:1.000/100/50	
VERIFICATO			
APPROVATO			

Comune di RIONERO IN VULTURE


U.I. n.1643 - Via M. Prezioso n.2 - NCEU - Foglio 19 - P.IIa 777 - Sub.17



PIANO QUARTO






PIANTA DA PROGETTO APPROVATO

(H = 2,80)



(H = 2,80)




-  Tubazione gas a vista (cucina/caldaia) da rimuovere
-  Caldaia murale a gas asportata
-  Rivestimento esistente (h=1,60 mt.) da rimuovere
-  Foro di ventilazione cucina esistente (2)
-  Attacchi idrici cucina da rifare








PIANO QUARTO

PIANTA QUOTATA STATO ATTUALE

(H = 2,80)



LEGENDA

-  Bagno da rifare totalmente
-  Pavimenti da pulire e lucidare
-  Tubazione gas a vista (caldaia/cucina) da rifare
-  Caldaia murale a gas metano nuova a condensazione
-  Rivestimento cucina (h=1,80 mt.) da fare
-  Rifacimento attacchi idrici cucina
-  Sostituzione serratura porta blindata di ingresso

N.B. Gli infissi sono in ferro e vetro singolo da sostituire, compreso cassonetti ed avvolgibili. Impianto Elettrico da revisionare ivi compresa sostituzione di frutti e comandi non a norma























